




技术要求:

- 1, 链钢的试验负荷为55000 公斤, 在试验负荷下不得有任何残余变形,
- 2, 链钢的破断负荷为70000 公斤,
- 3, 底部允许有1mm 圆弧度 热处理回火硬度56—62

名称		切丝提升机链钩			
制图				材料	20CrMnTi
审核				数量	200
批准				比例	
图号		单位		制糖车间	